



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BLASETTI S.P.A.
VIA NARO, 59
00071 POMEZIA - RM

Offerta n° 1011 del 22/12/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 18870	Data Vs. DDT: 21/12/2017	Altri Rif.:			
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000013970	MOTORE ELEKTRA-FAURNDAU DNR 7/20 s90d N.336290 220/380 743,2-74,3 / 25-43 A KW.11-22 U/min12,5-2500				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA STATO MOTORE CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO REVISIONE E TRATTAMENTO CON IMPREGANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE COLLETTORE GRANDE CON SMICATURA E RETTIFICA AL TORNIO RICOSTRUZIONE PONTICELLI ANELLO PORTASPAZZOLE SOSTITUZIONE COLLETTORE PICCOLO AD ANELLI TROVATO SPACCATO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTASPAZZOLE MONTAGGIO E ASSESTAMENTO DI N.48 SPAZZOLE DI VS. FORNITURA TIPO 32821 (8X19X29) RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO GIUNTO NU211 ECP RIBOCCOLATURA CALOTTA CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO LATO COLLETTORE 6308 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO NU211 ECP SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6308 2RS C3 RIPARAZIONE CALOTTA RIDUTTORE CON SALDATURA E PULIZIA RICOSTRUZIONE PERNO ISOLANTE NUOVO COLLEGAMENTO COLLETTORE AD ANELLI SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI 6 CUSCINETTI NUOVI PER LA ROTAZIONE DI FASATURA VELOCITA' REVISIONE FRENO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI DUE MICRO INTERRUTTORI	4185	4185



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BLASETTI S.P.A.
VIA NARO, 59
00071 POMEZIA - RM

Offerta n° 1011 del 22/12/2017

REVISIONE GENERALE DEI VENTILATORE CON SOSTITUZIONE E
MONTAGGIO NUOVI CUSCINETTI

RIMONTAGGIO COMPLETO

COLLAUDO CON SURGE-TEST IN C.A. - PROVA RIGIDITA'
DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA

VERNICIATURA ESTERNA

REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Nr	1	IN CASO DI MANCATA RIPARAZIONE CI RICONOSCERETE € 120,00 PER LA DIAGNOSI	120	120
----	---	---	-----	-----

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna 3/4SETTIMANE LAVORATIVE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BLASETTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.