



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 email: amministrazione@rem-motori.it
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
 EN ISO 9001:2008



Verbale di collaudo Motore C.C.
 Patrica, li 10/05/2016

Spett.le
 BOSTON TAPES S.P.A.
 S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE
 81037 SESSA AURUNCA (CE)

Verbale n° **9147** Motore n° **5000012399** Matricola **1255/91/1**
 Comm. n° **20160327** Specifiche: MOTORE SICME 2F90S2 CBAP/B5 N.1255/91/1 KW.4,3 G.1830 V.440 A.12,7 Ve.110 Ae.2,3 KG.54

NOTE:

Il motore monta cuscinetti: Lato Comando: NJ306E/C3, Lato Opposto Comando: 6305 2RS/C3.
 Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	MEGGER VOLTS 1000	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 Ind.-Campi: OK Riparato: _____ Revisionato: OK Collett.: OK
4,6	37			

PROVA TACKO V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	SPAZZOLE Tipo Spazzola: EG319P Q.tà spazzole: 2 Mis. spazzole: (5+5) x 25 x 28	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3) Grado di vibrazione: 2,5 Lato Comando: 0,3 Lato Opp. Comando: 0,3 Giri/min.: 1000
--	--	---

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 11	DBI: 10	DBI: 1000
	DBC: 2	DBC: 3	DBC: 1000
	DBM: 11	DBM: 12	DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,4	86	2,3/487
	200	0,5	88	2,3/992
	440	0,6	91	2,3/2025

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0,4	92	2,3/488
	200	0,5	94	2,3/997
	440	0,6	95	2,3/2021

SURGE TEST
 2Vn+100

ESITO
 OK

Firma Collaudatore
 GIULIO IORIO