



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, lì 14/03/2017

Spett.le  
BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA ( CE )

Verbale n° **9491** Motore n° **5000013550** Matricola **00390640**  
Comm. n° **20170218** Specifiche: MOTORE LENZE MDFKABS090-22 N.00390640 Nm.19 KW.6,9 G.3480 V.390 A.15,8 HZ.120  
FRENO Nm.22  
Nm.19  
Cuscinetto L.C.: 6206 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3480 Giri, 2 Ampere. Rotazione Antioraria: 3480 Giri, 2 Ampere.  
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

| RESISTENZA STATORICA $\Omega$     |     | ISOLAMENTO VERSO MASSA $\Omega$ | MEGGER VOLT | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10 |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| FASE U                            | 0.6 | >1999                           | 1000        | Avv. Nuovo: _____                                     |
| FASE V                            | 0.6 | >1999                           |             | Avv. Riparato: _____                                  |
| FASE W                            | 0.6 | >1999                           |             | Avv. Revis.: <b>OK</b>                                |
| Temperatura collaudo: <b>15°C</b> |     |                                 |             | Altro: _____                                          |

Nm Motore: \_\_\_\_\_ Resolver: **TAMAGAWA TS2650N11E79**  
Nm Freno: **30** Encoder: \_\_\_\_\_  
Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**  
Lato Opp. Comando: **0.5**  
Giri/min.: **3480**  
Grado Vibrazione: **2.5**

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO   | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min         |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                | DBI: <b>21</b> | DBI: <b>20</b>    | DBI: <b>3480</b> |
|                | DBC: <b>5</b>  | DBC: <b>4</b>     | DBC: <b>3480</b> |
|                | DBM: <b>13</b> | DBM: <b>12</b>    | DBM: <b>3480</b> |

SURGE TEST  
2Vn+1000 ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**