



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 15/11/2017

Spett.le
BST S.P.A.
VIA CADUTI LIBERAZIONE, 57
21040 UBOLDO (VA)

Verbale n° 9737

Motore n° 5000013923

Matricola

Comm. n° 20170903

Specifiche: LENZE MDFQAR S100-22 360V 100Hz 2930G/m KW.20,3 66,2Nm 46PA

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2930 Giri, 17 Ampere. Rotazione antioraria: 2930 Giri, 17 Ampere.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C. + KTY84.

RESOLVER 2 POLI.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.22	>1999
FASE V	0.22	>1999
FASE W	0.22	>1999
Temperatura collaudo: 21°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: TAMAGAWA TS2651N111E7
Encoder: _____
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2930

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 21

DBI: 2930

DBC: 3

DBC: 5

DBC: 2930

DBM: 11

DBM: 14

DBM: 2930

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI