



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 13/11/2017

Spett.le
BST S.P.A.
VIA CADUTI LIBERAZIONE, 57
21040 UBOLDO (VA)

Verbale n° 9734

Motore n° 5000013913

Matricola

Comm. n° 20170883

Specifiche: MOTORE LENZE MDFQARS100-22 IP23 I CI F KTY/TKO 360V 100Hz 2930G/min KW.20,3
66,2Nm 46,9A GEBER RS FRENO C86 31/MDFQA-100-100 SERIE N.30232001 TYPE
N.524462 Mot.Nr04644443

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 2930 Giri, 18 Ampere.

Il motore monta portezione termica del tipo KLIXON N.C. + una pasticca termica con resistenza pari a 960 ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.2	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.2	>1999		Avv. Riparato: OK
FASE W	0.2	>1999		Avv. Revis.: _____
Temperatura collaudo: 15°C				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: **TAMAGAWA TS2651N1 2Poli**

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 2930

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 20

DBI: 2930

DBC: 4

DBC: 3

DBC: 2930

DBM: 14

DBM: 12

DBM: 2930

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI