



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Offerta n° 0931 del 28/11/2013

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 13050647	Data Vs. DDT: 28/11/2013	Altri Rif.: ORLANDI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011215	MOTORE ANSALDO N500L10 N.61908/1985 KW.560 G.590 V.6000 A.71,2	KW.560		61908

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6, VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE, MONTAGGIO E INGRASSAGGIO CUSCINETTI DI VS. FORNITURA COME SEGUE:	3100		3100
Nr	2	SKF 7322 BECBM			
Nr	1	SKF NU 328 ECJ/C3			
Nr	1	FAG NU 328 EM1/C3			
		CONTROLLO EQUILIBRATURA SECONDO NORME ISO RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA VERNICIATURA ESTERNA N.B.: SI RESTITUISCE LA PULEGGIA ROVINATA E I CUSCINETTI USURATI			

Totale preventivo € 3.100,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE A MEZZO NS. DDT 0714 con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.