

---

---

Patrica 21/05/2012

**RELAZIONE TECNICA**

OGGETTO: **INTERVENTO TECNICO ALLINEAMENTO**

**REPARTO : 1° SECCHERIA LINEA 2**



COMMITTENTE :

**BURGO GROUP S.P.A.**

**Stab. Di AVEZZANO**

ORDINE:

**n° .898965 POS.04**




- **Dettaglio**
  - **Dettaglio Analisi**
  - **Conclusioni**
- 
-

## DETTAGLIO




in allegato il report delle misure prese prima e dopo l'allineamento.  
 Le tolleranze di riferimento sono:

- Motore elettrico            Angolarità 0,008            Offset 0,10
- Riduttore                    Angolarità 0,008            Offset 1,50 (accoppiamento con spaziatore)



Iniziale riduttore – seccheria



Finale riduttore - 1° seccheria



Finale Motore -riduttore



**R.E.M. s.r.l.**

**Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 - Email: [carlo.spaziani@rem-motori.it](mailto:carlo.spaziani@rem-motori.it) -  
Email: [alfredo.evangelisti@rem-motori.it](mailto:alfredo.evangelisti@rem-motori.it) Email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05

Disponibile a qualunque chiarimento distinti saluti

REM s.r.l

Carlo Spaziani