
Patrica 14/11/2013

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: **INTERVENTO TECNICO ALLINEAMENTO**

REPARTO : 1° SECCHERIA LINEA 2



COMMITTENTE :

BURGO GROUP S.P.A.

Stab. Di AVEZZANO

ORDINE:

n° .898965 POS.04



- Dettaglio
- Dettaglio Analisi
- Conclusioni

DETTAGLIO



in allegato il report delle misure prese prima e dopo l'allineamento.
Le tolleranze di riferimento sono:

- Motore elettrico Angolarità 0,008 Offset 0,10
- Riduttore Angolarità 0,008 Offset 1,50 (accoppiamento con spaziatore)



Iniziale riduttore – seccheria



Finale riduttore - 1° seccheria



Finale Motore -riduttore



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 - Email: carlo.spaziani@rem-motori.it -
Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Disponibile a qualunque chiarimento distinti saluti

REM s.r.l

Carlo Spaziani