



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE - TO

Offerta n° 0037 del 22/01/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 14050037	Data Vs. DDT: 22/01/2014	Altri Rif.: ORLANDI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000010443	MOTORE SIEMENS PG1092-4 B3/B5 N.631873 KW.5,1-5,5 G.1750-2600 V.500 A.11,5 Ve.180-97 Ae.0,37-0,2	KW.5,1-5,5		631873

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RIPARAZIONE INDOTTO, TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1100		1100
Nr	1	NU 310 ECP			
Nr	1	6308-2RS1/C3 RIPARAZIONE CAMPI DI ARMATURA CON RICOSTRUZIONE USCITE RIPARAZIONE STATORE CON SOSTITUZIONE CAVI USCITA VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SALDATURA CALOTTA PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO N.4 SPAZZOLE 12,5X10X32 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.