



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, lì 06/12/2017

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9753** Motore n° **5000011568** Matricola **27710101**  
Comm. n° **20170789** Specifiche: MOTORE SCHORCH DA2408X-BT714-Z N.27710101 KW.630 G.1491 V.500 A.850 KG.3000

KW.630

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322M/C3 VL0241

## NOTE:

Collaudo a vuoto: 500 Volt, 58 Ampere, 1480 Giri.  
Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 0.004                     | >1999                       |
| FASE V | 0.004                     | >1999                       |
| FASE W | 0.004                     | >1999                       |

Temperatura collaudo: **15°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>1000</b> | Avv. Nuovo: _____      |
|             | Avv. Riparato: _____   |
|             | Avv. Revis.: <b>OK</b> |
|             | Altro: _____           |

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1480**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: **21**  
DBC: **4**  
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**  
DBC: **3**  
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1480**  
DBC: **1480**  
DBM: **1480**

SURGE TEST  
2Vn+1000

ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**