



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 18/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9766

Motore n° 5000010908

Matricola 696368

Comm. n° 20170986

Specifiche: SIEMENS 1GH2266-6NK10-7MU1 N.696368 B3 KW.260 G.1780 V.520 A 536 Ve.180..125
Ae.8,6..6 KG.1500

KW.260

Cuscinetto L.C.: NU318EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Isolamento misurato con una tensione di 1000 Volt, prima dello smontaggio: Armatura:1.3Mohm, Indotto:1.5Mohm, Compensazione:1.5Mohm, Compound:1.4Mohm, Eccitazione: 1.6Mohm.
Stato spazzole al 70%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	17.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ

Indotto: 320

Eccitazione: 720

Armat.: 260

Compound: 650

Compensazione: 260

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____

Riparato: _____

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	14.8	148	8.6/359
	200	16	149	8.6/697
	500	17.2	150	8.6/1730
	500	17.2	105	6/1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	14.6	152	8.6/359
	200	16	155	8.6/696
	500	17.1	156	8.6/1735
	500	17.1	108	6/1982

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI