



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9762

Motore n° 5000007074

Matricola 634025

Comm. n° 20170959

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2266- N.634025 B3 KW.260 G.1730-2300 V.500 A 560-565  
Ve.180..91 Ae.8,5..4,3 N.CART.2363

KW.260

Cuscinetto L.C.: NU318 ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C4

NOTE:

Stato Spazzole 70%

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 0.2                             | 16.5                               |

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$

Indotto: 420

Eccitazione: 650

Armat.: 328

Compound: 328

Compensazione: 328

| MEGGER<br>VOLT |
|----------------|
| 1000           |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: \_\_\_\_\_

Riparato: \_\_\_\_\_

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 16

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |      |     |          |         |
|--------------------------------------|------|-----|----------|---------|
| V.tacko                              | V.a  | A.a | Ve       | Ae/GIRI |
| 100                                  | 11.7 | 141 | 8.5/349  |         |
| 200                                  | 14   | 143 | 8.5/703  |         |
| 500                                  | 17   | 145 | 8.5/1782 |         |
| 500                                  | 17.2 | 90  | 4.3/2435 |         |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |      |     |          |         |
|------------------------------------------|------|-----|----------|---------|
| V.tacko                                  | V.a  | A.a | Ve       | Ae/GIRI |
| 100                                      | 11.7 | 147 | 8.5/347  |         |
| 200                                      | 14   | 149 | 8.5/702  |         |
| 500                                      | 17   | 150 | 8.5/1780 |         |
| 500                                      | 17.1 | 92  | 4.3/2431 |         |

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
ANGELO LISI