



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 19/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9767

Motore n° 5000013960

Matricola

Comm. n° 20170991

Specifiche: SIEMENS 1GH2266 N.634024 VDE02530 B3 V31..500 A560 U/min35..1730 KW.5,2..260 KG1800

Cuscinetto L.C.: NU318 ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Isolamento misurato con una tensione di 1000 Volt prima di smontare: Indotto 0.3Mohm, Eccitazione: 0.02Mohm, Armatura: 0.3Mohm, Compensazione: 0.3Mohm, Compound: 0.5Mohm.
Stato spazzole: all'80%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.2	16	Indotto: 385 Eccitazione: >1999 Armat.: 428 Compound: >1999 Compensazione: 428	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO	SPAZZOLE	VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
V: _____ Riple: _____ Nm Motore: _____ Nm Freno: _____	Tipo Spazzola: EG389P Q.tà spazzole: 12 Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 50	Grado di vibrazione: 2.5 Lato Comando: 0.5 Lato Opp. Comando: 0.5 Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 17

DBI: 16

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 3

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	144	8.5/361
	200	11.8	147	8.5/708
	500	14.5	148	8.5/1760
	500	14.8	75	4.3/2358

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	10	150	8.5/362
	200	11.7	152	8.5/706
	500	14.3	154	8.5/1762
	500	14.5	77	4.3/2359

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI