



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 15/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9758

Motore n° 5000013956

Matricola

Comm. n° 20170985

Specifiche: SIEMENS 1GH6226 ONE 10-7MV3-2N.W31232975010001/2008 KG.1400 V29/520 A462
10...2720 G/min KW.1,22...225 Vecc180 15,5A 125V 12,5A

Cuscinetto L.C.: 6217/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

NOTE:

Stato di usura delle spazzole al 50%

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.2	8.5

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 240

Eccitazione: >1999

Armat.: 280

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (10+10) x 25 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 17

DBC: 3

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.8	132	15.5/344
	200	7.9	133	15.5/680
	520	8.2	135	15.5/1758
	520	8	109	12.5/2132

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.8	137	15.5/343
	200	7.9	140	15.5/682
	520	8.2	141	15.5/1754
	520	8	113	12.5/2128

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI