



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/12/2017

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9760

Motore n° 5000013955

Matricola

Comm. n° 20170961

Specifiche: MOTORE SIEMENS PG1092-4 N.631872 V32...500 A11,5 G/min35...1750 KW.0,1...5,1
Ve00 A10,4 2150G/min KW.5,5 Vecc150 A0,37 97V 0,2A KG.800

Cuscinetto L.C.: NU310 ECJ

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Stato spazzole 70%

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.5	339.7

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: 275

Eccitazione: 580

Armat.: 460

Compound:

Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG359P

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 10 x 12.5 x32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13

DBC: 5

DBM: 15

GIRI/min

DBI: 1000

DBC: 1000

DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	137	0.37/359
	200	0.7	138	0.37/715
	500	1	139	0.37/1811
	500	1.1	68	0.2/2789

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.6	139	0.37/358
	200	0.7	142	0.37/716
	500	1	143	0.37/1814
	500	1.1	71	0.2/2789

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI