



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 05/02/2018

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9798

Motore n° 5000014015

Matricola

Comm. n° 20180065

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA8457-48C507 N.275600 V500 1340A KW.1000 1492G/min

Cuscinetto L.C.: NU226ECP+6226/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU226ECP

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 73 Ampere, 1495 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

NB: L'avvolgimento presenta degli SHUNT interni sulle fasi U e W.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.003	>1999
FASE V	0.003	>1999
FASE W	0.003	>1999
Temperatura collaudo: 9°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1495

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 2

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 22

DBC: 3

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1495

DBC: 1495

DBM: 1495

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI