



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0254 del 15/04/2019

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 19050174		Data Vs. DDT: 15/04/2019		Altri Rif.: TULLIO	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000007074	MOTORE SIEMENS 1GH2266- N.634025 B3 KW.260 G.1730- 2300 V.500 A 560-565 Ve.180..91 Ae.8,5..4,3 N.CART.2363	KW.260		634025	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELL'UMIDITA' RESIDUA VERIFICA STATO INDOTTO E STATORE CON SURGE-TEST IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA VERIFICA STATO DEI CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI ARMATURA ED ECCITAZIONE RICOSTRUZIONE ISOLAMENTO CAMPI D'ECCITAZIONE, BLOCCAGGIO DEGLI STESSI CON SPESSORI IN FELTRO E TRATTAMENTO IMPREGANTE CON DOPPIO CICLO DI ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE INDOTTO E VERNICIATURA CON ISOLANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO TORNITURA COLLETTORE CON SMICATURA E RETTIFICA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTASPAZZOLE ASSESTAMENTO SPAZZOLE DI VS. FORNITURA N.12 EG389P (12,5+12,5)X32X50 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO COLLETTORE CON TORNERA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO COLLETTORE CON TORNERA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO REVISIONE MORSETTIERA ARMATURA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO COLLETTORE 6316 C4 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO COLLETTORE NU318 ECJ C3 RIMONTAGGIO COMPLETO DI TUTTI I COMPONENTI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA VERNICIATURA ESTERNA	3600		3600



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0254** del **15/04/2019**

REDAZIONE VERBALI E CERTIFICATI DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.600,00 + I.V.A.

Consegna :effettuta con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.