

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

**Spett.le**

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0503** del **22/07/2019**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 19050319		Data Vs. DDT: 22/07/2019		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014664	MOTORE COMELMAR CM315LA4 N.231001 KW.160 G.1485 V.400/690 A.281/162,4	KW.160		231001	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO LOOP TEST PER VERIFICA INTEGRITÀ PACCO MAGNETICO E RIPARAZIONE DELLO STESSO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H CON SOST. TERMICHE RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO PER USO SOTTO INVERTER SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	3300		3300
Nr	1	6319 C3 VL0241 SKF CUSCINETTO ISOLATO	872		872
Nr	1	NU 319 ECJ/C3	246		246
Nr	2	SOSTITUZIONE PARAOLI RICOSTRUZIONE SEDE CALOTTE SIA LATO GIUNTO CHE LATO VENTOLA RICOSTRUZIONE DIFFUSORE GRASSO INTERNO LATO GIUNTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITÀ DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 4.418,00 + I.V.A.

Consegna : 10GG DAL VS. ORDINE
con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG DALLA PRESENTE

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.