




Date/Time 16/10/2019 12:09:25

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/07/2019 12:12:36

REM\BURGO AVEZZANO\MACCHINA CONTINUA\2° GUDATELA INFERIORE 7° SECCHERIA 42W1 (PART NUOV)\MOTORE\M2H\1024 Envelope Spectrum Acceleration



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(57,97) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 738	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,46	

Data	Ora	Evento	Commento
01/10/2019	15:53:38	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:50	Misura mancante	Misura mancante.
30/07/2019	17:16:07	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/10/2019 12:09:25

Page 2 of 2

22/07/2019 12:35:15 Misura mancante Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	57,75	2,563
2	173,25	1,831
3	662,00	0,786
4	489,00	0,634
5	674,50	0,351
6	1336,50	0,342
7	501,50	0,291
8	604,25	0,253
9	28,75	0,240
10	719,75	0,230