




Date/Time 16/10/2019 12:28:07

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/07/2019 11:51:18

REM\BURGO AVEZZANO\MACCHINA CONTINUA\3° GUDATELA INFERIORE 7° SECCHERIA (PARTE NUOVA)\MOTORE\M1H\1024 Envelope Spectrum Acceleration



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(57,97) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 738	
RMS	Y [m/s ²]	= 2,61	

Data	Ora	Evento	Commento
01/10/2019	15:53:38	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:50	Misura mancante	Misura mancante.
30/07/2019	17:16:07	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/10/2019 12:28:07

Page 2 of 2

22/07/2019 12:35:15 Misura mancante Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	57,75	1,941
2	501,50	0,931
3	488,75	0,827
4	662,00	0,607
5	674,50	0,502
6	7,25	0,394
7	0,25	0,339
8	1336,50	0,259
9	719,75	0,237
10	1105,75	0,226