




Date/Time 16/10/2019 12:37:38

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 29/07/2019 11:34:14

REM\BURGO AVEZZANO\MACCHINA CONTINUA\3° GUDATELA SUPERIORE E 7° SECCHERIA (PARTE NUOVA)\MOTORE\M1V\1024 Envelope Spectrum Acceleration



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(57,97) RPF 6319 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 738	
RMS	Y [m/s ²]	= 7,39	

Data	Ora	Evento	Commento
01/10/2019	15:53:38	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:50	Misura mancante	Misura mancante.
30/07/2019	17:16:07	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/10/2019 12:37:39

Page 2 of 2

22/07/2019 12:35:15 Misura mancante Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	57,75	6,622
2	173,25	2,344
3	0,25	0,905
4	488,50	0,851
5	115,50	0,665
6	1221,25	0,591
7	1279,00	0,548
8	231,00	0,504
9	28,75	0,460
10	661,75	0,424