




Date/Time 18/02/2020 12:15:10

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/02/2020 14:36:09

REM\BURGO AVEZZANO\ QUINTA BATTERIA SUPERIORE\CILINDRO 48 sensore 6.142\R2A\104 Mach.
spectr. >120



Cursore Principale	X [Hz]	= 3,00	(2,90) 1. Albero 2 quinta batteria rullo ruota piccola ruota grande
	Y [mm/s]	= 3,08	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 120	
RMS	Y [mm/s]	= 6,98	

Data	Ora	Evento	Commento
01/10/2019	15:53:34	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:46	Misura mancante	Misura mancante.
30/07/2019	17:16:02	Misura mancante	Misura mancante.



29/07/2019	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
22/07/2019	12:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
19/11/2018	16:09:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 128, nuovo rif. 120.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	3,00	3,08
2	8,75	2,90
3	148,25	1,79
4	142,50	1,69
5	154,00	1,59
6	14,50	1,29
7	17,50	1,25
8	136,75	1,23
9	37,75	1,08
10	5,75	1,04