




Date/Time 18/02/2020 12:40:57

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 17/02/2020 10:49:51

REM\BURGO AVEZZANO\ QUINTA BATTERIA SUPERIORE\CILINDRO 49 sensore 6.142\C2V\104 Mach.
spectr. >120



Cursore Principale X [Hz] = 148,25 (148,00) 1. Ingranamento 1. St., 1. frequenza assemblaggio 1. St., 1. Ingranamento 2. St., 1. frequenza assemblaggio 2. St. quinta batteria rullo ruota piccola ruota grande

Cursore delta Y [mm/s] = 1,55
X [Hz] = 151,25
Y [mm/s] = 1,41
RPM = 120
RMS Y [mm/s] = 6,68

Data	Ora	Evento	Commento
17/02/2020	15:14:52	Misura mancante	Misura mancante.
01/10/2019	15:53:34	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:46	Misura mancante	Misura mancante.



30/07/2019	17:16:02	Misura mancante	Misura mancante.
29/07/2019	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
22/07/2019	12:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
19/11/2018	16:09:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 128, nuovo rif. 120.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	8,75	3,44
2	3,00	2,74
3	148,25	1,55
4	14,50	1,49
5	151,25	1,41
6	10,25	1,33
7	142,50	1,28
8	5,75	1,22
9	145,25	1,11
10	16,00	0,99