




Date/Time 18/02/2020 14:07:26

Page 1 of 2

REM\BURGO AVEZZANO\ QUINTA BATTERIA SUPERIORE\CILINDRO 52 sensore 6.142\C1A\102 Overall velocity >120



Cursore Principale	X []	= 17/02/2020 13:46:24	Macchina	CILINDRO 52 sensore 6.142
	Y [mm/s]	= 14,12	Tipo:	Macchina con riduttore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Nessuna classe (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	300 kW
			Velocità	120 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
17/02/2020	15:14:54	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 17/02/2020 13:46:24
17/02/2020	12:23:31	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 17/02/2020 10:38:26
01/10/2019	15:53:34	Misura mancante	Misura mancante.
31/07/2019	15:46:46	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 18/02/2020 14:07:26

Page 2 of 2

30/07/2019	17:16:02	Misura mancante	Misura mancante.
29/07/2019	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
22/07/2019	12:35:15	Misura mancante	Misura mancante.