



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE -

Preventivo n° 0262 del 30/03/2012

Oggetto:

Vs. DDT: 12050140 Villorba		Data Vs. DDT: 30/03/2012		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000010929	MOTORE HELMKE DK0R7100-10d NR.Z0901/50-820-90 KW.630 G.580 V.6000 G.580	KW.630		Z0901/50-820-90	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE A 6KV. , VERIFICA RIGIDITA' DIELETTICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA INDICE DI POLARIZZAZIONE CON TENSIONE APPLICATA PER 10' A 2E + 1000x1,6, VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE, RIPARAZIONE ALBERO CON RIPORE DI MATERIALE SULLE SEDI CUSCINETTI E SUCCESSIVAMENTE ESEGUITA TORNITURA DELLE STESSE PER MONTAGGIO CUSCINETTI RIPARAZIONE CALOTTA E RICOSTRUZIONE ANELLO DI SPESSORE TRA CUSCINETTI RIPARAZIONE PARAGRASSI CON RIPORE MATERIALE SUI DIAMETRI E TORNITURA DEGLI STESSI CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO montaggio dei cuscinetti N.2 NU2228/ECM/C3 e N.1 6228/C3 A SCARICO DEL VS. D.D.T.12050189 DEL 04/04/2012 RIMONTAGGIO E VERNICIATURA ESTERNA	4800		4800

Totale preventivo € 4.800,00 + I.V.A.

TRASPORTO A NS. CARICO

Consegna EFFETTUATA URGENTE

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.