



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

**SINCERT**

ACCREDITAMENTO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE -

Preventivo n° 0711 del 12/09/2012

Oggetto:

| Vs. DDT: 12050547 | Data Vs. DDT: 11/09/2012   | Altri Rif.: 414594 FAVORITI |         |                   |
|-------------------|--|-----------------------------|---------|-------------------|
| Id. Motore        | Descrizione  | Potenza                     | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000011187        | MOTORE ERCOLE MARELLI MA315S4 N.C3881 KW.110<br>G.1485 V.380 A.210 | KW.110                      |         | C3881             |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)   | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE<br>E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE<br>CUSCINETTI   | 1100       |     | 1100   |
| Nr | 1    | 6315/C3   |            |     |        |
| Nr | 1    | NU 317 ECP/C3<br>RIPARAZIONE SEDE PARAGRASSO SULL'ALBERO LATO NU317<br>CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO<br>COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA'<br>DIELETRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA<br>RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E<br>VERNICIATURA ESTERNA |            |     |        |

Totale preventivo € 1.100,00 + I.V.A.

Consegna 2/3GG. S.I. con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.