



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA LUIGI BURGO, 8

10099 SAN MAURO TORINESE -

Offerta n° 0055 del 28/01/2014

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 14050061 | Data Vs. DDT: 28/01/2014 | Altri Rif.: FORESTIERI | | |
|-------------------|---|------------------------|---------|-------------------|
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000011800 | MOTORE FIMET M315MA2 B3 N.2319900090 KW.160 G.2975 V.660/380 A.168/290 | KW.110 | | 2319900090 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, RIPARAZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SISTEMAZIONE PERNO MORSETTIERA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI | 1900 | | 1900 |
| Nr | 2 | 6318/C3 | | | |
| Nr | 2 | SOSTITUZIONE PARAOLI 90-110-112 RICOSTRUZIONE BOCCOLA SU CALOTTA LATO GIUNTO RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ASSE LATO GIUNTO E RIPARAZIONE PARAGRASSO INTERNO LATO GIUNTO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 1.900,00 + I.V.A.

Consegna 1 SETTIMANA S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.