

**Burgo Group Spa**

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy  
 Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888  
 P.IVA o C.F.: 13051890153  
 Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.  
 Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,  
 R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le  
**R.E.M. S.R.L.**  
 VIA FERRUCCIA, 12/B  
 03010 PATRICA  
 FR IT

**DESTINAZIONE**

STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.  
 CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	AMARCHESE	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	046 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	01 Compreso	MOD. TRASPORTO	48 Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	01 F.CO DESTINO	TRASPORTATORE	

**NOTE**

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
1.000	436846	C02	RIPARAZIONE MOTORE FIMET TIPO M355 M4-6	N.	1,000	6.160,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	5.852,00	Chiusa
			N°814201750 KW110 V400 A 285/215 GIRI 1485/990							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
2.000	437276	C02	RIPARAZIONE MOTORE MARCA EMERSSON	N.	1,000	300,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	285,00	Chiusa
			PART.N° P63SYDDC3145 VOLT230/460 AMP. 3.6/1.8 RPM 1140							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
3.000	437493	C02	RIPARAZIONE MOTORE LEROY-SOMER TIPO LS71LCS	N.	1,000	230,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	218,50	Chiusa
			FORMA B5 N°161232609/001 V400 A2 GIRI 1300 Nm10							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
4.000	437493	C02	RIPARAZIONE MOTORE LEROY-SOMER TIPO LS71LCS	N.	1,000	350,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	332,50	Chiusa
			FORMA B14 N°161232609/002 V400 A2 GIRI 1300 Nm10							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
5.000	437696	650	ELETTROPOMPA IMM 50A/120	N.	1,000	100,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	95,00	Chiusa
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
6.000	437708	C02	RIPARAZIONE MOTORE ASEA TIPO MBUR400MA4 N°	N.	1,000	3.800,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	3.610,00	Chiusa
			M08042002 FORMA B3 KW 316 V 380 A 580 GIRI 1485							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
7.000	437886	C09	EQUILIBRATURA GIRANTE VENTILATORE 1° CAPP	N.	1,000	450,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	427,50	Chiusa
			SPOONER PAT2.							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
8.000	437886	C09	EQUILIBRATURA VENTILATORE VUOTO KING ROLL VARI	N.	1,000	0,0100	5,00% 0,00%	11-06-2014	0,01	Confermata
			TOP1.							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
9.000	437886	C03	SOSTITUZIONE CUSCINETTI MOTORE	N.	1,000	180,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	171,00	Chiusa
			COMELMAR CM160 M2 KW 11 A 20 400V 2930G MATR.220504							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
10.000	437952	C03	RIPARAZIONE CHIOCCIOLA POMPA AHLSTROM 33-125	N.	1,000	400,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	380,00	Chiusa
			CON CERAMICA.							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										
11.000	438271	C02	RIPARAZIONE MOTORE SSB TIPO DW-0365.880/4-KB-B14	N.	1,000	350,0000	5,00% 0,00%	20-09-2013	332,50	Chiusa
			N°2408 0303 380V 1,8/6,4A 44/14Nm 0-750GIRI							
<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)										

12.000	438271 C02	MARELLI MOTORI 4AC 225 M2 B3 N°L033642-01/2003 400V 50HZ 80A 45KW 2960GIRI	N.	1,000	300,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	285,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
13.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE MARELLI MOTORI TIPO 4AC 225 M2 B3 N°S-2929 500V 50HZ 64,8A 45KW 2955GIRI	N.	1,000	300,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	285,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
14.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE ECHTOP MOTOR TIPO T2A802-4 N°1210-056 351 400V 50HZ 1430GIRI 0,75KW 1,91A	N.	1,000	40,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	38,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
15.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE ECHTOP MOTOR TIPO T2A802-4 N°1210-056 324 400V 50HZ 1430GIRI 0,75KW 1,91A	N.	1,000	40,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	38,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
16.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE MGM TIPO BAB4 N°95361604 400V 2,2A 0,75KW 1400GIRI	N.	1,000	80,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	76,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
17.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO ADDA TIPO CR112M FE-4 N°A4313185 380V 7A 3KW 1400GIRI	N.	1,000	320,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	304,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
18.000	438271 C02	RIPARAZIONE MOTORE GUASTINI TIPO CEP N°10382 KW0,35 V 110 2700GIRI	N.	1,000	120,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	114,00	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									
19.000	438437 C03	RIPARAZIONE POMPA SEZIONATORE 150000V CABINA SMISTAMENTO PREZZO DA REGOLARIZZARE A CONSUNTIVO	N.	1,000	610,0000	5,00%	0,00%	20-09-2013	579,50	Chiusa
	<b>DESTINAZIONE</b> STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)									

PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE  
TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE  
A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO  
DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO  
A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI,  
DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

RIF.VS. PREV. 0563-0633-0580-0622-0623-0616-0624-0587-0635-0640-0636  
E SUCCESSIVI ACCORDI INTERCORSI CON SIG.RA ANTONELLA

**GARANZIE :**

IL FORNITORE GARANTISCE:

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
  - CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA RIPARAZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBONO ASSOLVERE;
  - CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
  - CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RISCONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
  - CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI 12 MESI DALLA CONSEGNA
- LA RIPARAZIONE SARÀ ESEGUITA NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CE.

LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)  
- T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008  
- D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006.

INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA FORNITURA DEVE:

- A) ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- B) ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ (COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- C) RECARE LA MARCATURA "CE" (COME PAR. 1.7.3 DELL'ALL. I DELLA DIRETTIVA).

**NOTA:**

IL PRESENTE ORDINE DEVE ESSERE DA VOI RISPEDITO CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE PRESSO:

BURGO GROUP SPA - VIA PIAVE 1 -  
36077 ALTAVILLA VICENTINA  
ATT.NE. UFFICIO ACQUISTI  
FAX 0444/396872  
e-mail marchese.anna@burgo.com

**IL PRESENTE ORDINE DEVE ESSERE DA VOI CONFERMATO UTILIZZANDO L'APPOSITO COMANDO "ESEGUI AZIONI" PRESENTE SUL DOCUMENTO**

AI SENSI DELL'ART.10 LEGGE 31/12/96 N.675, TUTELA DELLA PRIVACY, VI INFORMIAMO CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI IN RELAZIONE ALLA PREPARAZIONE DEL PRESENTE ORDINE, SARANNO SOGGETTO DA PARTE NOSTRA, IN MODO TALE DA GARANTIRE LA SICUREZZA E LA RISERVATEZZA DEI DATI STESSI

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':  
**BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659**


**Totale Documento  
13.423,51 EUR**

FIRMA

COMPRATORE

Anna Marchese

LEGENDA COLORI

      
Proposta Cliente Modifica Fornitore Riga confermata Riga chiusa Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.