



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Räregister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0294 del 06/05/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050304		Data Vs. DDT: 06/05/2015		Altri Rif.: FORESTIERI	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000012529	MOTORE ANSALDO ritargato COMELMAR CT400Y4 N.57775 KW.315 G.1485 V.6000 A.43 PESO KG.3150	KW.315		57775	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, VERIFICA CON SURGE-TEST DELLO STATORE, VERIFICA RIGIDITA' DIELETTRICA VERSO MASSA APPLICATA A 2E + 1000 IN C.A., VERIFICA DELLE LEGATURE DELLE TESTATE STATORICHE, VERIFICA DELLE BIETTE STATORICHE, VERIFICA DEGLI ISOLATORI DELLA MORSETTIERA, VERNICIATURA CON VERNICI IN CL.H CON DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE E COTTURA AL FORNO PER LA POLIMERIZZAZIONE, MONTAGGIO CUSCINETTO SKF NU 324 ECM/C3 + CUSCINETTO FAG 6324/C3 DI VS. FORNITURA A SCARICO VS. DDT.15050314 DELL'11/05/2015 CONTROLLO BARRE ROTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 RIPARAZIONE CONVOGLIATORE IN VETRORESINA VERIFICHE MECCANICHE RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA	3100		3100

Totale preventivo € 3.100,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. S.I.con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.