



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0329** del **22/05/2015**

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 15050343	Data Vs. DDT: 22/05/2015	Altri Rif.: POMPILIO		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011248	MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH112/D2/1112 N.26725011 KW.3,9 G.3040 V.400 A.12 Ve.170 Ae.1,5 - FRENO 9,5Nm. V.170 A.0,5	KW.3,9		26725011

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, EQUILIBRATURA, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE- TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	1780		1780
Nr	1	6007-2RS1/C3			
Nr	1	6206-2RS1/C3			
Nr	2	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI INDUTTORI DI ARMATURA			
Nr	2	RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO CAMPI INDUTTORI DI ECCITAZIONE VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H RIPARAZIONE SEDE CALOTTA LATO 6007 REVISIONE FRENO, SISTEMAZIONE FERODO E REGOLAZIONE FRENO SOSTITUZIONE CUSCINETTI 608-2RS/C3 PER BLOCCO MONTAGGIO E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG319P (5+5)X12,5X25 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 1.780,00 + I.V.A.

Consegna 1SETTIMANA S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.