

Burgo Group Spa

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888
P.IVA o C.F.: 13051890153
Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,
R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA
FR IT

DESTINAZIONE

STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.

CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	GGAZZONI	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	DDP-FCO DEST SDOG.	TRASPORTATORE	

NOTE

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
1.000	484132 C02		RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS 1LG4816AA60 180L	N.	1,000	480,0000	0,00% 0,00%	09-10-2015	480,00	Confermata
	102E4010		N0507/06966406 B3 22KW 380V 1465							
2.000	484132 C02		RIPARAZIONE MOTORE ELECTROADDA FCRM112MFE4	N.	1,000	630,0000	0,00% 0,00%	09-10-2015	630,00	Confermata
	102E4020		N°A930119 V380 G1400 3KW							

PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

GARANZIE :

IL FORNITORE GARANTISCE:

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBBO ASSOLVERE;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RICONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI MESSA IN SERVIZIO, E NON OLTRE (18) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA. LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006. INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA FORNITURA DEVE:

- A)ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- B)ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA'(COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- C)RECARE LA MARCATURA"CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

LEGENDA COLORI

Proposta Cliente	Modifica Fornitore	Riga confermata	Riga chiusa	Riga annullata
------------------	--------------------	-----------------	-------------	----------------

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

1.110,00 EUR

FIRMA

COMPRATORE

GGAZZONI GGAZZONI