



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister  
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0324 del 04/05/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050331	Data Vs. DDT: 04/05/2016	Altri Rif.: RDA 503951 FORESTIERI		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000009601	MOTORE FIMET M355M4-6 B3 N.814201750 KW.160/110 PL.4/6 G.1485/990 V.690/400 A.165-285/125-215	KW.160/110	SOFFIANT E BIOLOGIC O	814201750

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTI STATORE SEPARATI A POLI 4 E A POLI 6 VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI DI VS. FORNITURA	5600		5600
Nr	1	6321-C3 ISOLATO			
Nr	1	NU 321 ECJ/C3 VERIFICA SEDI CUSCINETTI SULL'ALBERO E SULLE CALOTTE, CONTROLLO ASSIALITA' ALBERO RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 5.600,00 + I.V.A.

Consegna 15GG. S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.