

## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it





Spett.le -

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0455 del 21/06/2016

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 16050449   | Data Vs. DDT: 20/06/2016 | Altri Rif.: FORESTI | Altri Rif.: FORESTIERI |                   |
|---|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Id. Motore Descrizione                                      |                          | Potenza             | Disegni                | Matr. Costruttore |
| 5000013122 MOTORE FIMET M355 B3 MA6 N.80840060 KW.200 G.985 |                          |                     |                        | 80840060          |
| V.470 A.360   |                          |                     |                        |                   |

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

| Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)   | Prezzo un.   | Sc.  | Totale   |
|------|---|--|--|--|
| 1    | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,<br>REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE<br>E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE<br>CUSCINETTI | 1600   |  | 1600   |
| 1    | 6321-C3   |  |  |  |
| 1    | NU 321 ECJ/C3   |  |  |  |
| 2    | SOSTITUZIONE PARAOLI 105-140-12   |  |  |  |
|      | CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940   |  |  |  |
|      | VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA  |  |  |  |
|      | COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA             |  |  |  |
|      | 1 1 1   | 1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 1 6321-C3 1 NU 321 ECJ/C3 2 SOSTITUZIONE PARAOLI 105-140-12 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E | 1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 1 6321-C3 1 NU 321 ECJ/C3 2 SOSTITUZIONE PARAOLI 105-140-12 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E | 1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 1 6321-C3 1 NU 321 ECJ/C3 2 SOSTITUZIONE PARAOLI 105-140-12 CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO NU SULLA CALOTTA COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E |

Totale preventivo € 1.600,00 + I.V.A.

Consegna URGENTE con trasporto a nostro carico Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

E all of gain

Pagina 1 di 1 MOD 7A01