



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
 email: info@rem-motori.it  
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 EN ISO 9001:2008  
 IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
 VIA PIAVE, 1  
 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0669 del 31/08/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 16050631	Data Vs. DDT: 30/08/2016	Altri Rif.: FORESTIERI 510961		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000012497	MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817726 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320	KW.294		817726

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	3980		3980
Nr	1	6320/C3 (DI NS. FORNITURA)			
Nr	1	NU 321 ECJ/C3 DI VS. FORNITURA VERIFICA ATTACCHI CAVI, VERIFICA COLLETTORE, TORNITURA ANELLI DEL COLLETTORE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE RIPARAZIONE N.2 SEDI CUSCINETTI SULLE CALOTTE PULIZIA, SABBIAURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSETAMENTO DELLE N.12 SPAZZOLE EG651 DIM.20X40X40 ESISTENTI COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 3.980,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.