



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 11/01/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9422

Motore n° 5000010446

Matricola 817727

Comm. n° 20160861

Specifiche: MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

Cuscinetto L.C.: NU321ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 37 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta 12 spazzole Tipo EG651 Misure 20 x 40 x 40.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Rot. 0.02 - Stat. 0.01	>1999
FASE V	Rot. 0.02 - Stat. 0.01	>1999
FASE W	Rot. 0.02 - Stat. 0.01	>1999
Temperatura collaudo: 9°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI