



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 24/06/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9186

Motore n° 5000013129

Matricola 3103259001.0002.98

Comm. n° 20160462

Specifiche: MOTORE SEW EURODRIVE R97DV200L4TF N 3103259001.0002.98 KW.30 G.1470

Cuscinetto L.C.: 6314 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 20 Ampere, 1490 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.23	>1999
FASE V	0.23	>1999
FASE W	0.23	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1498

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 19
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19
DBC: 4
DBM: 13

GIRI/min

DBI: 1498
DBC: 1498
DBM: 1498

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI