



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDITA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 30/05/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9159

Motore n° 5000013084

Matricola 4582

Comm. n° 20160378

Specifiche: MOTORE MARELLI 225M2 B3 AC42241D00016 N.4582 KW.45 G.2955 V.400 A.81

NOTE:

Il motore monta cuscinetti:Lato Comando: 6313 2RS/C3, Lato opposto comando: 6213 2RS/C3.

Collaudo a Vuoto: 400Volt, 24 Ampere, 2990 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.1	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.1	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.1	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2990

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 25	DBI: 25	DBI: 2990
	DBC: 5	DBC: 4	DBC: 2990
	DBM: 13	DBM: 12	DBM: 2990

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI