



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägiſter

ACCREDIA

L'UNITE ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 13/06/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9168

Motore n° 5000010446

Matricola 817727

Comm. n° 20160323

Specifiche: MOTORE MARELLI NVTA400M4 N.817727 KW.294 G.1475 STATORE V.380 A.535 ROTORE V.550 A.320

NOTE:

Il motore monta cuscinetti: Lato Giunto: NU321 ECJ/C3, Lato opposto Comando: 6320/C3.

Il motore monta 12 spazzole Tipo EG651 Misure 20 x 40 x 40.

Collaudo a vuoto: 400 Volt. 42 Ampere, 1498 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	
FASE U	Rot. 0.14	Stat .0.010	Rot. 234	Stat .>1000
FASE V	Rot. 0.14	Stat .0.010	Rot. 234	Stat .>1000
FASE W	Rot. 0.14	Stat .0.010	Rot. 234	Stat .>1000

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: **OK**

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **1498**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **21**

DBC: **5**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**

DBC: **2**

DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1498**

DBC: **1498**

DBM: **1498**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI