



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 16/06/2016

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9172** Motore n° **5000011948** Matricola **UD0702/70503287-49**
Comm. n° **20160439** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 100L2 B5 N.UD0702/70503287-49 KW.3 G.2890 V.380 A.6,1 CON VENTILATORE

Cuscinetto L.C.: 6305 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo: 380 Volt, 2.5 Ampere, 2970 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	2	>1999
FASE V	2	>1999
FASE W	2	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.9**

Lato Opp. Comando: **0.9**

Giri/min.: **2970**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **20**
DBC: **5**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO
DBI: **20**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min
DBI: **2970**
DBC: **2970**
DBM: **2970**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI