



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 03/08/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9242

Motore n° 5000009812

Matricola 2673991

Comm. n° 20160519

Specifiche: MOTORE MANNESMANN DEMAG GDH140D2/1108 N.2673991 B14 IP55 KW.11,5 G.2970
V.400 A.32,50 Ve.170 Ae3,3 - FRENO 25,5Nm. V.170 A.0,8

Cuscinetto L.C.: 6010 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo Freno: 170 Volt, 0.9 Ampere, 180 ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° c	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMP. 20°c
44	2.2

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLTS
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: _____
Riparato: _____
Revisionato: OK
Collett.: _____

PROVA TACKO

V: _____
Riple: _____
Nm Motore: _____
Nm Freno: 30

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG319P
Q.tà spazzole: 8
Mis. spazzole: (5+5) x 12.5 x 15

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec. 6,3)

Grado di vibrazione: 2.5
Lato Comando: 0.6
Lato Opp. Comando: 0.6
Giri/min.: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 14
DBC: 5
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 13
DBC: 3
DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1000
DBC: 1000
DBM: 1000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	145	3.3/762
	200	1.8	147	3.3/1547
	400	2.3	150	3.3/3000

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.7	152	3.3/765
	200	1.8	153	3.3/1544
	400	2.2	155	3.3/2998

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI