



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 10/08/2016

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9253 Motore n° 5000013205 Matricola 011268
Comm. n° 20160580 Specifiche: MOTORE COMELMAR CM225S4 N.011268 KW.37 G.1460 V.380/660 AMP.70/40

Cuscinetto L.C.: 6313 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 22 Ampere, 1496 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.4	>1999
FASE V	0.4	>1999
FASE W	0.4	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **Ok** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1496**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **18**

DBI: **1496**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **1496**

DBM: **14**

DBM: **13**

DBM: **1496**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI