



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
 email: info@rem-motori.it  
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
 EN ISO 9001:2008  
 IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.  
 Patrica, li 31/08/2016

Spett.le  
 BURGO GROUP S.P.A. (SORA)  
 VIA PIAVE, 1  
 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9291** Motore n° **5000013086** Matricola **191008XV**  
 Comm. n° **20160380** Specifiche: MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS1107 B3 N.191008XV KW.12 G.2500 V.400 A.34,8 Ve.310 Ae.1,55

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

**NOTE:**

Il motore monta protezione termica del tipo NTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
<b>0.9</b>	<b>151</b>

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ  
 Indotto: **>1999**  
 Eccitazione: **>1999**  
 Armat.: **>1999**  
 Compound: \_\_\_\_\_  
 Compensazione: \_\_\_\_\_

MEGGER VOLT
<b>1000</b>

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10  
 Ind.-Campi: \_\_\_\_\_  
 Riparato: **OK**  
 Revisionato: **OK**  
 Collett.: **OK**

PROVA TACKO  
 V: \_\_\_\_\_  
 Riple: \_\_\_\_\_  
 Nm Motore: \_\_\_\_\_  
 Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE  
 Tipo Spazzola: **EG319P**  
 Q.tà spazzole: **4**  
 Mis. spazzole: **8 x 16 x 25**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)  
 Grado di vibrazione: **2.5**  
 Lato Comando: **0.6**  
 Lato Opp. Comando: **0.6**  
 Giri/min.: **1000**

CUSCINETTO SPM LATO COMANDO  
 DBI: **13**  
 DBC: **6**  
 DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO  
 DBI: **11**  
 DBC: **4**  
 DBM: **12**

GIRI/min  
 DBI: **1000**  
 DBC: **1000**  
 DBM: **1000**

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	<b>100</b>	<b>1.1</b>	<b>235</b>	<b>1.55/685</b>
	<b>200</b>	<b>1.2</b>	<b>237</b>	<b>1.55/1345</b>
	<b>400</b>	<b>1.5</b>	<b>240</b>	<b>1.55/2630</b>

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	<b>100</b>	<b>1.1</b>	<b>242</b>	<b>1.55/684</b>
	<b>200</b>	<b>1.2</b>	<b>245</b>	<b>1.55/1347</b>
	<b>400</b>	<b>1.4</b>	<b>246</b>	<b>1.55/2632</b>

SURGE TEST ESITO  
**2Vn+1000 OK**

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**