



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 02/09/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9294

Motore n° 5000013262

Matricola 101888/0085H

Comm. n° 20160670

Specifiche: MOTORE VENTILATORE VEM132MX6-4 B5 N.101888/0085H KW.1,8/6 G.980/1460 V.380 A.4,3/13,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto:

6 POLI: 400 Volt, 3.3 Ampere, 997 Giri,

4 POLI: 400 Volt, 8 Ampere, 1495 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω		ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	6P - 4.3	4P - 1.2	>1999
FASE V	6P - 4.3	4P - 1.2	>1999
FASE W	6P - 4.3	4P - 1.2	>1999

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **16**

DBC: **5**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**

DBC: **3**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**

DBC: **1500**

DBM: **1500**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI