



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 09/09/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9305

Motore n° 5000013271

Matricola 10188/0100HK11R

Comm. n° 20160690

Specifiche: MOTORE VENTILATORE VEM132MX6-4 B5 N.101888/0100HK11R KW.1,8/6 G.980/1460  
V.380 A.4,3/13,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto:

6 POLI: 380 Volt, 2.9 Ampere, 995 Giri.

4 POLI: 380 Volt, 7 ampere, 1498 Giri.

|        | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|--------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U | 6P - 4.2 4P - 1.2         | >1999                       |
| FASE V | 6P - 4.2 4P - 1.2         | >1999                       |
| FASE W | 6P - 4.2 4P - 1.2         | >1999                       |

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_

Avv. Riparato: \_\_\_\_\_

Avv. Revis.: **OK**

Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

Encoder: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1498**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

DBI: **16**

DBC: **3**

DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **16**

DBC: **4**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1498**

DBC: **1498**

DBM: **1498**

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**