



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 12/09/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9307

Motore n° 5000013200

Matricola 187169US

Comm. n° 20160575

Specifiche: MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS1107 B3 N.187169US KW.12 G.2500 V.400 A.35 Ve.310 Ae.1,3

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

## NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo NTC

| RESISTENZA<br>ARMATURA $\Omega$ | RESISTENZA<br>ECCITAZIONE $\Omega$ |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.3                             | 183                                |

ISOLAMENTO VERSO MASSA M $\Omega$

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: 1500

Compound:

Compensazione:

| MEGGER<br>VOLT |
|----------------|
| 1000           |

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: \_\_\_\_\_

Ripile: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_

Nm Freno: \_\_\_\_\_

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 8 x 16 x 22

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 2.5

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 2500

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 22

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 2500

DBC: 2500

DBM: 2500

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ORARIA |     |     |     |          |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                              | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                      | 100 | 1.6 | 238 | 1.3/631  |
|                                      | 200 | 2.1 | 240 | 1.3/1277 |
|                                      | 400 | 2.4 | 243 | 1.3/2588 |
|                                      |     |     |     |          |

| PROVE ELETTRICHE<br>ROTAZIONE ANTIORARIA |     |     |     |          |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| V.tacko                                  | V.a | A.a | Ve  | Ae/GIRI  |
|                                          | 100 | 1.6 | 244 | 1.3/629  |
|                                          | 200 | 2.1 | 246 | 1.3/1278 |
|                                          | 400 | 2.4 | 247 | 1.3/2584 |
|                                          |     |     |     |          |

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore  
GIULIO IORIO