



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 18/11/2016

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 9378

Motore n° 5000013208

Matricola 085682

Comm. n° 20160586

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1RA2266 B5 355/2 N.085682 KW.370 G.1470 A.670 V.380

KW.370

Cuscinetto L.C.: NU322 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380Volt, 38 Ampere, 1494Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.013	>1999
FASE V	0.013	>1999
FASE W	0.013	>1999

Temperatura collaudo: 12

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: OK

Avv. Revis.: _____

Altro: OK

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.7

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 1494

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 5

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 20

DBC: 4

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1494

DBC: 1494

DBM: 1494

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI