



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
 VIA PIAVE, 1
 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0148 del 16/02/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 17050118	Data Vs. DDT: 08/02/2017	Altri Rif.: 521964 VIGLIETTA		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013525	MOTORE SEW EURODRIVE R87DV180M4 N 3103259403.0003 98 KW.18,5 G.1485 V.400 A.37 CON RIDUTTORE	KW.18,5		3103259403.0003 98

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, ESTRAZIONE VECCHIO AVVOLGIMENTO STATORICO RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	2075		2075
Nr	1	6213-2RS1/C3			
Nr	1	6312-2RS1/C3			
		VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE PARAOLIO SU ASS, RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ENTRAMBE LE CALOTTE			
Nr	1	SOSTITUZIONE GOLFARE DIAM12			
Nr	1	SOSTITUZIONE VENTOLA DIAM60 REVISIONE DEL RIDUTTORE CON SOSTITUZIONE CORONA E PIGNONE, SOSTITUZIONE CUSCINETTI 6311Z/C3, NU 210, 6305- 2RS1/C3, 6305-2RS1/C3, BC1-0313, SOSTITUZIONE PARAOLIO 120-62-13, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI E OLIO VERIFICHE MECCANICHE: RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SU ALBERO DEL RIDUTTORE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			

Totale preventivo € 2.075,00 + I.V.A.

Consegna 2 SETTIMANE S.I. con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.