

Burgo Group Spa

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888
P.IVA o C.F.: 13051890153
Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.
Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,
R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/B
03010 PATRICA
FR IT

DESTINAZIONE

STRADA STATALE, 82 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.

CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	GGAZZONI	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	DDP-FCO DEST SDOG.	TRASPORTATORE	

NOTE

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
1.000	521964	C02	RIPARAZIONE MOTORE POMPA LOWARA TIPO 132B14	N.	1,000	670,0000	0,00% 0,00%	15-05-2017	670,00	Confermata
	102E4010		N°130647253 KW 9,2 V380 A17,5 GIRI 2925							
2.000	521964	C02	RIPARAZIONE MOTORE OSTELECTRIC TIPO 75C	N.	1,000	320,0000	0,00% 0,00%	15-05-2017	320,00	Confermata
	102E1150		N°150 KW0,25 V380 A0,5							

PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

GARANZIE :

IL FORNITORE GARANTISCE:

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBBO ASSOLVERE;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RICONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI MESSA IN SERVIZIO, E NON OLTRE (18) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA. LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006. INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 89/392/CEE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LA FORNITURA DEVE:

A)ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;

B)ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ(COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);

C)RECARE LA MARCATURA"CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

-

RIFERIMENTO FATTURA NR 196 DEL 29/04/2017

LEGENDA COLORI

				
Proposta Cliente	Modifica Fornitore	Riga confermata	Riga chiusa	Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRÀ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETÀ:

BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

990,00 EUR

FIRMA

COMPRATORE

GGAZZONI GGAZZONI