



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 08/02/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9449** Motore n° **5000013476** Matricola **MZ056MC**
Comm. n° **20170061** Specifiche: MOTORE ABB HXR450MH6 B3 N.MZ056MC KW.400 G.990 V.6000 A.48 PESO KG.4020

KW.400

Cuscinetto L.C.: 6324/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE Collaudo a vuoto: 750 Volt, 4Ampere, 994 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.
Valore di resistenza della scaldiglia misurato 311 Ohm,
Collaudo scaldiglia: 220 Volt, 0.7 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.7	>1999
FASE V	0.7	>1999
FASE W	0.7	>1999

Temperatura collaudo: **8°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **994**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **13**

DBI: **18**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **994**
DBC: **994**
DBM: **994**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI