



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 21/06/2017

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **9581** Motore n° **5000009668** Matricola **59520**
Comm. n° **20170469** Specifiche: MOTORE ANSALDO N500L10 FORMA B3 N.59520 KW.560 G.590 V.6000 A.71 SERV.S1
PESO KG.3450

KW.560

Cuscinetto L.C.: NU328EM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: NU328EM1/C3

NOTE.

Il Motore monta sul lato opposto giunto N°2 cuscinetti reggispira 7322-B-MP-UA
Collaudo a vuoto: 780 Volt, 4.7 Ampere, 597 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.42	>1999
FASE V	1.42	>1999
FASE W	1.42	>1999
Temperatura collaudo: 30°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

6000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **597**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/-20	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBI: 15	DBI: 15	DBI: 597
	DBC: 5	DBC: 1	DBC: 597
	DBM: 14	DBM: 9	DBM: 597

SURGE TEST
6000V ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI